

Príprava stĺpov na stavbu vonkajšieho elektrického vedenia

RADOSLAV ČERMÁK , IV.BP



V tejto prezentácii som zachytil
priebeh činnosti počas jedného
pracovného dňa.

Výkop jám pre stožiar pomocou techniky



Výkop jám pre stožiar pomocou techniky



Príprava izolátorov a materiálu pre upevnenie na konzolu



Skladanie konzoly



Skladanie konzoly



Pripevnenie konzoly na stožiar



Montáž izolátorov na konzolu



Hotová montáž



Meranie zemného odporu



Hodnota zemného odporu bola 4 Ohm

Ďakujem za pozornosť